



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale  
Ufficio III- Relazioni Sindacali

All' O.S. O.S.A.P.P.  
Via della Pisana, 228  
00163 - R O M A

E,p.c.

Al Provveditorato Regionale  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
per la Toscana e l'Umbria  
FIRENZE

**Oggetto:** Casa Circondariale di Livorno – Gravissime condizioni della struttura (caserme, reparti e muro di cinta) – Inaccettabili condizioni di lavoro e rischi per il personale di Polizia Penitenziaria.  
Rif.to nota O.S. O.S.A.P.P. n. 24231/24k10/D.G. dell'8 luglio 2024.

Con riferimento a quanto rappresentato da codesta O.S. con la nota indicata in oggetto, dalle informazioni fornite dal Provveditorato Regionale per la Toscana e l'Umbria e trasmesse a questo Ufficio, si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda la problematica della mancanza di posti letto per gli Agenti presso la Casa Circondariale di Livorno è una circostanza di fatto determinata dall'ingente lavoro di ristrutturazione di cui necessita la struttura, di cui la Direzione Generale Beni e servizi è già a conoscenza, e per la quale sta dando corso alle indagini strutturali prodromiche e necessarie al risanamento del fabbricato.

In merito agli interventi per la messa in sicurezza dei solai di calpestio della cucina mensa agenti e piano terra della caserma agenti, il progetto esecutivo è stato licenziato ed inoltrato al competente ufficio per l'avvio delle procedure di affidamento dell'esecuzione dei lavori.

In ordine alla funzionalità e ripristino dell'impianto di videosorveglianza all'interno dell'istituto, vi è una necessità di intervento ad ampio raggio in più parti dei



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio III- Relazioni Sindacali

reparti detentivi e non, e lo stesso Provveditorato competente ha già richiesto un preventivo ad una ditta per il quale si è in attesa dello stanziamento dei fondi necessari.

Per quanto attiene al ripristino dell'impianto anti-scavalcamento, attualmente costituito da un sistema a filo teso e un sistema a microonde (entrambi non funzionanti), è stato chiesto dal Provveditorato competente un preventivo ad una ditta specializzata.

Cordiali saluti.

PER IL DIRETTORE GENERALE A.P.C.

Rita Russo

